

## Запасные части для пресс-гранулятора

Матрицы и пресс-валцы – основные рабочие органы пресс-гранулятора. Сырье попадает в камеру прессования, в отсек между матрицей и пресс-валцом, и за счет вращения матрицы продавливается в отверстие матрицы – фильеру.

### Особенности

- Возможно изготовление матриц из черного и нержавеющей металла (20CrMnTi и X46Cr13)
- В компании ООО «Гран Мастер» можно приобрести по выгодной цене запасные части пресс-гранулятора: матрицы, роллеры(пресс-валцы), обечайки, главные валы, план-шайбы, шляпы матрицы, крышки прессующего узла, смесители, дозаторы и др.
- Поставляем запасные части для следующих моделей пресс-гранулятора: ДГ,Б6ДГВ, SZK, SZLH, Технэкс, Munch, СРМ и др.
- Возможно изготовление любых запасных частей для пресс-гранулятора по чертежам заказчика.



### Технические характеристики

Модель	Матрицы (d =2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 10 мм) цена, руб.	Матрицы (d =2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 10 мм) цена, руб. Нерж. металл	Роллеры (комплект) цена, руб.	Обечайка (комплект) цена, руб.
SZK-1 ( внутр. D=250 мм)	55 000	70 000	19 000	15 000
SZK-3 ( внутр. D=320 мм)	85 000	101 000	36 000	19 000
SZK-4 ( внутр. D=350 мм)	95 000	139 000	60 000	29 000
SZK-5 ( внутр. D=400 мм)	129 000	166 000	83 000	37 000
SZK-7 ( внутр. D=420 мм)	145 000	175 000	95 000	51 000
SZK-10 ( внутр. D=508 мм)	210 000	250 000	145 000	70 000

\* *Всю необходимую дополнительную информацию уточняйте у менеджеров компании ООО «Гран Мастер»*

### Условия поставки

- **В наличии на складе**
- **И под заказ**

### Комплектация

- **Крепление матрицы на хомутах**
- **Степень сжатия (под комбикорм, под опил и под лузгу подсолнечника)**