

Запасные части для пресс-грануляторов ОГМ

Матрицы и пресс-валцы – основные рабочие органы пресс-гранулятора. Сырье попадает в камеру прессования, в отсек между матрицей и пресс-валцом, и за счет вращения матрицы продавливается в отверстие матрицы – фильеру.

Особенности

- Возможно изготовление матриц из черного и нержавеющей металла (20CrMnTi и X46Cr13)
- В компании ООО «Гран Мастер» можно приобрести по выгодной цене запасные части пресс-гранулятора: матрицы, роллеры(пресс-валцы), обечайки, главные валы, план-шайбы, шляпы матрицы, крышки прессующего узла, смесители, дозаторы и др.
- Поставляем запасные части для следующих моделей пресс-гранулятора: ДГ,Б6ДГВ, SZK, SZLH, Технэкс, Munch, СРМ и др.
- Возможно изготовление любых запасных частей для пресс-гранулятора по чертежам заказчика.



Технические характеристики

Модель	Матрицы (d =2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 10 мм)	Матрицы (d =2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 10 мм) Нерж металл	Роллеры (комплект)	Обечайка (комплект)
ОГМ-0,8 (внутр. D=350 мм)				
ОГМ-1,5 (внутр. D=480 мм)				

* Все цены указаны в рублях с НДС. Всю необходимую дополнительную информацию уточняйте у менеджеров компании ООО «Гран Мастер»

Условия поставки

- В наличии на складе
- И под заказ

Комплектация

Степень сжатия (под комбикорм, под опил и под лузгу подсолнечника)